(/) Mapa En Vivo(/) Explore Community SOLUCIONES Barco, Puerto, etc. Log In

Cookies and local storage help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies and local storage (/en/p/privacy-policy#cookies). Got it

(/es/data/?asset_type=vessels&flag_in|in|Portugal|flag_in=PT)

INDUSTRIAL COURAGE

(/es/data/?asset_type=vessels&ship_type_in|in|Cabotaje|ship_type_in=7) General Cargo (/es/data/?asset_type=vessels&ship_type_in|in|Cabotaje|ship_typ

IMO: **9810329**
MMSI: **255806166**
Identificativo de llamada: **CQAG4**
Bandera: **Portugal [PT]**
AIS Tipo de Buque: **Cargo**

Arqueo bruto: **7454**
Peso muerto: **8550 t**
Eslora Total x Manga Máxima: **99.99m × 20.75m**
Año de construcción: **2018**
Estado: **Activo**

Información del viaje

Compañías en Destino

Para acceso total Try Voyage Data (/es/online-services/single-services/voyage-data)

CO CTG (/es/ais/details/ports/1325)
ATD : 2019-05-24 16:46 LT (UTC -5)

US HOU (/es/ais/details/ports/919)
ETA : 2019-06-01 13:00 LT (UTC -5)

Recorrido efectuado (/es/ais/home/shipid:5426719/tracktype:7/lpt:155873...

Previsión de Ruta (/es/ais/home/shipid:5426719/tracktype:7)

Distancia navegada	●●●●●
Distancia a recorrer	●●●●●
Distancia Total del Viaje	●●●●●
Tiempo hasta el Destino	●●●●●
beta Predictive ETD	●●●●●
Calado	**7.3m**
Condición de Carga	●●●●●
Velocidad registrada (Máxima / Media)	**14.0 / 13.6 knots**

Histórico de rutas (/es/data/?asset_type=voyage_timeline&quicksearch|begins|INDUSTRIAL COURAGE|quicksearch_vessel=5426719)

Últimas posiciones (/es/online-services/single-services/voyage-data/)

ETA Reportada Recibida: 2019-05-28 05:02 LT (UTC -5)

Ultima posición recibida

Posición actualizada via Satelite

(/es/p/satellite-ais) Posición Recibida: **7 hours, 28 minutes ago (2019-05-28 07:19 (UTC))**
Hora Local del buque: **2019-05-28 02:19 (UTC -5)**
Area: **ECCA - East Coast Central America**
Latitud / Longitud: **11.19595° / -80.69114° (/es/ais/home/centerx:-80.69114/centery:11.19595/zoom:10/mmsi:255806166/shipid:5426719)**
Estado: **Underway Using Engine**
Velocidad/Rumbo: **13.2kn / 1°**

Buques cercanos (/es/ais/index/ships/nearby/shipid:5426719/mmsi:255806166/shipname:INDUSTRIAL%20COURAGE)

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

REUNION DE PRE-ARRIBO
PRE-ARRIVAL MEETING

Cobre Panamá

DATE / FECHA: 25/05/2019.

HOUR / HORA: 16:00

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO: INDUSTRIAL COURAGE.

IMO#: 9810329

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	HAROLD QUIJEL	4-721-290	SUP. AMB.	MPSA	[signature]
2	Erick [illegible]	8-381-42	Estibador	O.P.C	[signature]
3	Orlando Perez	8-839.23.24	estibador	O.P.C.	[signature]
4	DAVID CHAVEZ.	9-700-1747.	ESTIBADOR.	O.P.C.	David Chavez
5	Luis A. Mitchell	3-702-1634	Estibador	O.P.C	Luis A. Mitchell
6	JUVENCIO R	3-79-2210	OPERADOR	O.P.C	J ROMERO
7	Orlando Ruiz	8-239-2361	Estibador	O.P.C	[signature]
8	ERVING LAMBORDIA	8-878-469	ESTIBADOR	O.P.C	[signature]
9	Luis Enrique Delgado	3-55-121	OPERADOR	O.P.C	[signature]
10	Juan Barrera	3-738-611	Estibador	O.P.C	Juan Barrera
11	[illegible]	3-82-493	Est, bodega	O.P.C	[signature]
12	Arcenio Puga	3-729-241	ESTIDOR:	O.P.C	A.P
13	RICARDO FARRUGIA	8-830-1740	SUPERVISOR.	OPC	[signature]
14	RONALDO TAYLOR	8-426-481	ESTIBADOR	O.P.C	Ronaldo Taylor
15	Erick [illegible]	8-381-42	Estibador	O.P.C	[signature]
16	José Hernandez	3-707-2359	Estibador	O.P.C	[signature]
17	Ricardo Ramos	3-729-489	Estibador	O.P.P	Ricardo Ramos
18	[illegible]	3-726-2095	estibador	O.P.C	[signature]
19	[illegible]	1-28-511	〃	〃	[signature]
20	Rolando Montenegro	8-727-2261	ESTIBADOR	O.P.C	[signature]
21	Oscar Rodriguez	3-125-356	Estibador	O.P.C	[signature]
22	[illegible]	8-756-980	estibador	O.P.C	[signature]
23	Jorge González	8-929-926	Estibador	O.P.C	Jorge González
24	[illegible]	3-736-380	Estibador	O.P.C	[signature]
25	Allam Molinar	3-731-276	Estibador	O.P.C	[signature]
26	KEVIN FOWLER C	3-124-249	ESTIBADOR	O.P.C	[signature]
27	VICTOR CEBALLOS	3-87-2222	ESTIBADOR	O.P.C	[signature]
28	Orielm Vega C	6-711-903	Supervisor	O.P.C	[signature]
29	JENNIFER GONZALEZ H	8-839-2364	Chemical Inventory clerk	FCD	[signature]
30	José Migar	8-753-2216	CHEMICAL CLERK	FCD	[signature]
31	IRVIN DE Obaldió	3-708-2457	PILOT	P.R. BAY Pilot	[signature]
32	Alan Serrano	9-712-2069	Inspector	Aduanas	[signature]
33	Albia Cruz	7-703-2385	Inspector	ADUANAS	[signature]
34	Eduardo Bastida	3-713-2389	Salud Inspector	Salud	[signature]
35	Orlando Morales	8-859-1576	Harbor master	AMP	[signature]
36	Lucinda Ezquivel	2-727-1858	INSPECTORA	MIDA	[signature]
37	Andres Vergara	8-803-680	Capitan	Migracion	[signature]
38	Eric De Gracia	8457440	Quimica	Chem.	[signature]
39	José CARLOS BARRIOS	8-865-274	Agente	ASSOCIATED	[signature]
40	Armando Castillero	6-703-1230	Inspector	ADUANAS	Armando Castillero C
41	Katherine FERNANDEZ	12-8-151238	Sup. Log. Transp.	MPSA	[signature]

FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá 27 MAY 2019

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

REUNION DE PRE-ARRIBO
PRE-ARRIVAL MEETING

Cobre Panamá

DATE / FECHA: 25/05/2019 HOUR / HORA: 16:00

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO: Industrial Courage IMO#: 9810329

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	Raúl E. Flores F.	2-727-2341	Oficial de Almacén	FCD	[signature]
2	Joslin Cedeño	2-730-2011	Oficial de Almacén	FCD	[signature]
3	Ezequiel Mendez	8-499778	Material Sup.	FCD	[signature]
4	Pablo Gonzalez	4-148925	Supervisor.	FCD	[signature]
5	[illegible]	6859522	Mecanico	FCD	[signature]
6	Jose Sanchez	4-234-626	Operador	FCD	[signature]
7	Javier Trejos	4 712 2500	OP Grua	FCD	[signature]
8	Rodeyo A. G.	4-153-838	OP.P	FCD	[signature]
9	Julio Carvajal S	8-704-1831	Mecanico	FCD	[signature]
10	Luis Lopez	1-703-1697	OPIP	MPSA	[signature]
11	Joaquin Muñoz	8-332-123	Supervisor	MPSA	[signature]
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá
27 MAY 2019

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Minera Panamá	**Bitácora Medio Ambiental** Punta Rincón Internacional Terminal	**Edición**: Marzo 2017 **Versión**: 001	**Modificación**: 00/00/00 **Control**: AB/AMP	Autoridad Marítima de Panamá

AREA: Terminal # 1

NOMBRE DE OBSERBADOR: Harold A. Quiel

FECHA: 25 / 05 / 2019

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN : SI x NO__ **NOMBRE DE EMBARCACIÓN:**

CODIGO IMO: 9810329

DESCRIPCION

190525: 19:00 Embarcación atraca sin novedades que reportar

16:30 Se realiza reunión pre-arribo.

190526: 07:00 Se realizan recorridos sin novedades.

13:00 recorridos sin novedades.

17:00 recorridos sin novedades.

190527 07:00 recorridos sin novedades que reportar.

13:00 recorridos sin novedades.

17:00 La embarcación procede a maniobra para retirarse del terminal, no se registraron incidentes que reportar.

Firma de Oficial de Contaminación

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá
27 MAY 2019
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Minera Panamá	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	Autoridad Marítima de Panamá
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Harold Quiel

Fecha: 25/05/2019

Lugar: Terminal # 1.

Hora: 19:00

Nombre de Embarcación: Industrial Corage.

Código IMO: 9810329

Observaciones:

190525:

19:00 Embarcación atraca del lado estribor y contra de popa.

La embarcación transporta 7 contenedores de sustancias químicas.

La sustancia química se encuentra en las bodegas del barco y más ni en la cubierta.

No se observan riesgos ni peligros sobre la cubierta.

190527:

17:00 La embarcación se retira sin incidentes que registrar.

Firma de Oficial de Contaminación

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá
27 MAY 2019

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Minera Panamá	CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	Control	
		002	MPSA/AMP	



Fecha: 27/05/19 Hora:
Presencia de Embarcación : SI: ✗ NO:___

Inspector de Ambiente: Harold Owiel
Nombre: Industrial Courage
Numero IMO: 9810329.

items	Aspecto Ambiental	Ronda 1 Si/No	Ronda 2 Si/No	Ronda 3 Si/No	Observaciones
	DERRAME	7:00	13:00	5:00	
1	Hidrocarburos	No	NO		
2	Hidrocarburos Liviano	No	NO		
3	Hidrocarburos Pesados	No	NO		
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO		
5	Otros.	—	—		
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	—	—		
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	—	—		
8	Ductos	—	—		
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques	—	—		
10	Trasiego de combustible.	—	—		
11	Carga / descarga	—	—		
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	No	NO		
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO		
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	Si	Sí		
15	Skimmers	Si	Sí		
16	Absorbentes	Si	Sí		
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	Sí	Sí		



FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá
Firma del Oficial de Contaminación

27 MAY 2019

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

		Edición	Modificación	
Minera Panamá	**CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON** Punta Rincón Internacional Terminal	MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	**Control**	
		002	MPSA/AMP	

Fecha: 26/05/2019 Hora:

Presencia de Embarcación : SI: X NO:___

Inspector de Ambiente: HAROLD ONIEL

Nombre: INDUSTRIAL COURAGE

Numero IMO: 9810329.

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME	7:00	13:00	18:00	
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	No se registró ningún tipo de derrame.
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	NO	NO	NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	\	\	\	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	\	\	\	
8	Ductos	\	\	\	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques	\	\	\	
10	Trasiego de combustible.	\	\	\	
11	Carga / descarga	\	\	\	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	Equipos Marpol disponibles.
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes				
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	PECES.



Firma del Oficial de Contaminación

27 MAY 2019

Oficial de Ambiente

Punta Rincon International Terminal

Minera Panamá	CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	Control	
		002	MPSA/AMP	

Fecha: 25/05/2019 Hora:
Presencia de Embarcación : SI: V NO:___

Inspector de Ambiente: HAROLD QUIEL
Nombre: INDUSTRIAL COURAGE
Numero IMO: 9810329

items	Aspecto Ambiental	Ronda 1 Si/No	Ronda 2 Si/No	Ronda 3 Si/No	Observaciones
	DERRAME			19:00	
1	Hidrocarburos			NO	SIN NOVEDADES
2	Hidrocarburos Liviano			NO	
3	Hidrocarburos Pesados			NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas			NO	
5	Otros.			N	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo				
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga				
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)			NO	
13	Líquidos (aguas residuales)			NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas			NO	CONTENEDOR MARPOL
15	Skimmers			SI	KIT UNIVERSAL
16	Absorbentes			SI	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna			SÍ	PECES Y P.


FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

27 MAY 2019

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Firma del Oficial de Contaminación